

Ostuni, 17.04.2020**RAPPORTO DI PROVA****PQ034/20****Rif. Verbale di entrata****n. 68 del 13.02.2020****COMMITTENTE:**

Ditta MARSEGLIA CALCE srl

C/da Colacurto snc

72012 CAROVIGNO (BR)

**OGGETTO DELLE
PROVE:**

Caratterizzazione calci da costruzione (UNI EN 459-1)

**TIPOLOGIA
CAMPIONE:**

Calce Viva in zolle

**DATA DELLE
PROVE:**


13/02/2020 al 17/04/2020

(il presente rapporto di prova si compone di 3 pagine)

SICUREZZA IN QUALITÀ

DETERMINAZIONE DELLA REATTIVITÀ ALL'ACQUA (UNI EN 459-2)

Reattività all'acqua (UNI EN 459-2)	
Tempo	Temperatura °C
0 min	19,91
0,5 min	26,65
1 min	27,52
1,5 min	28,33
2 min	29,25
2,5 min	30,4
3 min	31,98
3,5 min	34,27
4 min	37,29
4,5 min	41,4
5 min	44,87
5,5 min	48,91
6 min	53,18
7 min	60,38
8 min	65,14
9 min	68,48
10 min	70,13
12 min	71,61
14 min	72,03
16 min	72,14
18 min	72,1
20 min	71,97
24 min	71,81
26 min	71,55
30 min	71,5



t_u 7' 16"

t_{60} 8'

Valutazione R5

Il Tecnico Sperimentatore
(Vincenzo Parisi)

Il Direttore del Laboratorio
(dott. ing. Salvatore Molentino)